

## Protokol o zkouškách . 8862 / 8P1 / 23

číslo vzorku: 12133/8P1/23

**Místo a bod odběru :** Miroslav - bazén - koupaliště Miroslav - Miroslav,  
koupaliště , pítok

**Datum a čas odběru :** 13.6.2023 10:58

**Datum a čas přijmu :** 13.6.2023 13:22

**Zákazník:** Správa majetku města Miroslavi, Příkopky 1202/ 17, Miroslav, 671  
72

**Vzorkoval :** Volánek Zdeněk, vzorka

**Podmínky zkoušky :** Voda ke koupání

**Postup odběru :** Odběr vzorků vod ke koupání SP . 9 ( vyhláška . 238/2011 Sb. v platném znění, SN EN ISO 19458 )

**Rozsah rozboru :** ---

**Plán odběru :** 1499/8P1/23

**Datum provedení analýz:** 13.6.2023 - 26.6.2023

### Mikrobiologické a biologické ukazatele

| Zkouška         | Jednotka  | Výsledek | Limit | Identifikace zkoušky  |
|-----------------|-----------|----------|-------|---|
| Legionella spp. | KTJ/100ml | 0 *      |       | SOP .60 ( SN EN ISO 11731, Matrice A, Postup 7,<br>Médium GVPC) |

\* bakterie rodu Legionella ve zkoušeném objemu vzorku nedetekovány

KTJ - kolonií tvořící jednotka

Nejistota měření: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Nejistota odběru vzorku je 5% a není zahrnuta do nejistoty měření a do hodnocení.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou . 238/2011 Sb. v aktuálním znění.

\*\*\* - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem


Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře a za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 26.6.2023

Protokol vystaven dne : 26.6.2023



Mgr. Jana Švestková  
Vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----